

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "ПОСММ"					
<i>Служба заместителя главного инженера (Санкт-Петербург, ул. Роцинская, д.21, лит. Е)</i>					
11. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>от мастера - АБЦИ</i>	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	<i>постоянно</i>	<i>- от мастера АБЦИ</i>	
	При производстве сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>постоянно</i>	<i>- от мастера АБЦИ - зам. главного инженера</i>	
<i>Служба заместителя главного инженера (Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.9)</i>					
12. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированном рабочем положении до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>- от мастера АБЦИ</i>	
	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения	<i>постоянно</i>	<i>- от мастера АБЦИ</i>	
	При производстве сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	<i>постоянно</i>	<i>- от мастера АБЦИ</i>	